


SMARTBRANE

KLINISCHE EVIDENZ


Augmentation eines Dehiszenz-Defektes am Implantat



OP
Dehiszenz-Defekt um Bone Level Implantat.




Augmentation mit xenogenem Knochenersatzmaterial.



Abdeckung des Knochenersatzmaterials mit SMARTBRANE: Die Membran lässt sich einfach positionieren und adaptiert sich ideal an die Defektgeometrie.



Nahtentfernung
Optimales frühes Heilungsbild: Keine Zeichen einer Irritation oder Entzündung.



5 Monate Post-OP
Beim Re-entry zeigt sich ein perfekt regeneriertes bukkales Knochenprofil ohne Zeichen einer crestalen oder bukkalen Resorption.

